

# Neljännän kvartaalin tapaturmatilastointi

1.10. - 31.12.2022

### Neljännän kvartaalin luvut

- Tapaturmailmoituksen on palauttanut 21 yritystä 39:stä
- Alle 30 päivän sairauslomia annettu tapaturman johdosta 12 tapauksessa
- Yli 30 päivän sairauslomia annettu **kahdessa** tapauksessa
- Yhteensä 14 aiheutunutta tapaturmaa
- Ilmoitetut tehdyt työtunnit kvartaalilla yhteensä **306 036**
  - vrt. 2021 työtunnit 353 186
  - vrt. 2020 työtunnit 403 308
- Neljännän kvartaalin tapaturmataajuus: 45,75
  - vrt. 2021: 70,78
  - vrt. 2020: 39,67

1. Eristäjä oli vienyt kermirullaa huoneiston oviaukosta terassille. Kun terassille menevä ovi alkoi sulkeutumaan, ovi oli osunut eristäjän työkengän kantapäähän. Tämän seurauksena eristäjä oli kaatunut terassitasolle mahalleen. Hänen kantamansa kermirulla oli osunut eristäjän kylki-/selkä-/hartialinjaan. Kaatuminen aiheutti kylkiluun murtuman.
2. Työntekijä nosti auton renkaan pään yläpuolelle talvirenkaiden vaihtotyön yhteydessä, josta aiheutui vamma niskan seudulle.
3. Työntekijän selkä venähti kermirullaa nostaessa.
4. Asentaja venäytti selkänsä hänen muuttaessaan irtonaisen profiilipellin asentoa.
5. Liukastuminen.
6. Kermirulla lipsi työparilta ja alempana oleva yritti pysäyttää rullan, joka johti sormen vammaan.
7. Kattoluukun kannen valmistus, hallin sisällä OSB-levyä sahattaessa akkusirkkelillä, lensi roska silmään, ja sarveiskalvoon tuli naarmu.
8. Työntekijä valutti pikeä kannuun, sitä nostaessaan kannusta loiskahti pikeä vasemmalle jalalle, kengän sisään läpän välistä. Jalkapöytään tuli palovamma. Työntekijän mukaan hänellä oli varrelliset turvakengät jalassa.

9. Peltikela nostettiin trukilla haspelitelineeseen. Kela laskettaessa telineeseen poikittaistuki jäi jumiin ja työntekijä nosti sitä voimakkaasti ylöspäin, jolloin oikean käden olkapään alaosaan tuntui kipua.

Tapaturmatilanteessa ei ollut mitään normaalia poikkeavaa työtapaa tai -tekniikkaa, vaan työsuorite tehtiin samalla tavalla, kuten aina ennenkin.

10. Asentaja purkanut kattoa nahkahanskat kädessä (ei viiltosuojahanskoja alla). Asentaja yritti irrottaa kermipalaa repimällä tuuletusputken ympäriltä, eikä huomannut kermin alla olevaa vanhaa peltilaippaa. Kermit oli aiemman katkaistu juuresta rälläkällä, jolloin käsin repimistä ei tarvita. Kyseinen asentaja oli ensimmäistä päivää työmaalla ja oli päättänyt toteuttaa työn poikkeavalla tavalla. Pelti teki syvän haavan sormeen ja asentaja hakeutui työterveyteen, jossa haava ommeltiin kiinni.

11. Villakiinnikettä asennettaessa kiinnike ei mennyt pohjaan, koukkuterällä kiinnikettä ylös autettaessa puukko lipsahti ja osui akkukonetta pitelevän oikean käden etusormeen (6 tikkiä).

12. Wronic-ruuvia poratessa tippapeltiin akkukoneen porakärki luiskahti sormen päähän syvälle luuta myöten. Eristäjällä oli ohuet viiltosuojakäsineet, mutta terä meni hanskan läpi. Haava liimattiin ja puhdistettiin ensiavussa.

1. Liukastumisesta aiheutunut selän venähdys.
2. Eristäjä tippui noin metrin matkan kallion kielekkeeltä, kun liukastui irtokiviin. Tippuessa eristäjä satutti vasemman olkapään ja kyljen. Kulkutie kohteelle ei ollut kunnossa tapahtumahetkellä. Puinen taso anturan ja kallion välillä oli purettu vedenpoistoa ja anturan sivelyä varten. Työt keskeytettiin kohteessa turvallisuuspalaverin ja korjaavien toimenpiteiden ajaksi.



## **Neljännän kvartaalin tapaturmista esiin nostettavat trendit:**

- Yli 30 päivän sairauslomaan johtaneita tapaturmia 2/14.
- Venähdyksiä tms. aiheutui 5/14 tapauksessa.
- Haavoja aiheutui 3/14 tapauksessa.
- Kaatumisia/liukastumisia aiheutui 4/14 tapauksessa.
- Palovamma vain yhdessä tapauksessa.