

# Ensimmäisen kvartaalin tapaturmatilastointi

1.1. - 31.3.2023

### Ensimmäisen kvartaalin luvut

- Tapaturmailmoituksen on palauttanut 23 yritystä 38:sta
- Alle 30 päivän sairauslomia annettu tapaturman johdosta **seitsemässä** tapauksessa
- Yli 30 päivän sairauslomia annettu **kahdessa** tapauksessa
- Yhteensä **yhdeksän** aiheutunutta tapaturmaa
- Ilmoitetut tehdyt työtunnit kvartaalilla yhteensä **236 378**
  - vrt. 2022 työtunnit 211 166
  - vrt. 2021 työtunnit 243 313
- Ensimmäisen kvartaalin tapaturmataajuus: 38,07
  - vrt. 2022: 37,88
  - vrt. 2021: 55,48

1. Eristäjä käveli katolla työkoneet kädessä ja liukastui katolla oleviin harjateräksiin. Liukastumisen seurauksena polvi osui betoniin ja eristäjä kaatui koko painollaan polven päälle. Polvi kipeytyi tapaturman seurauksena.
2. Työntekijä oli tekemässä katolla olevan pöntön seinänostoja. Piki poltti kädestä noin 2x2cm alueen.
3. Työntekijä siirsi bitumihuoparullaa liu'uttamalla sitä alustaa pitkin. Käsi lipesi, jonka seurauksena vain yksi sormista liu'utti rullaa alustalla. Paine yltyi liian kovaksi ja sormi antoi myöten.
4. Eristäjä avasi kermilavan pakkausmuovia ja nosti lavan vieressä olevaa praimer-astiaa. Nostaessa työntekijä liukastui ja kaatui praimer-astiaa vasten loukaten vasemman kyljen. Kylkiluu murtui.
5. Tilaaja oli suojannut ontelokenttää pressuilla lumisateen varalta. Viikonlopun aikana oli satanut lunta pressun päälle. Eristäjä oli mennyt kävelemään lumen peittäneen pressun päälle, eikä huomannut siinä ollutta kohoumaa. Hän liukastui, kaatui, sai lievän venähdyksen keskivartaloon ja jälkiä ihoon.
6. Peltiseppä oli asentamassa ensimmäisen kerroksen ikkunan täytelistää n.100cm korkealta työtasolta. Tapaturma sattui, kun lista oli asennettu ja asentaja astui pukilta maassa olevaan kuoppaan. Polvi yliojentui ja sen seurauksena kipeytyi.
7. Työntekijän tullessa alas portailta oikea jalka ei osunut askelmaan kunnolla. Nilkka taittui ja työntekijä kaatui vasemman säären päälle, osuen portaan terävään reunaan.

1. Alumiinitelineitä siirrettäessä työntekijä liukastui lumen alla olleeseen finnfoameristeen palaseen, jonka seurauksena polvi vääntyi ja sääriluun yläosa murtui.
2. Eristäjä otti kermirullan sokkelityömaalla, käveli sen kanssa ja liukastui tahtaen nilkkansa. Lunta oli satanut tapaturmaa edeltävänä päivänä ja lumen alle oli jäänyt liukkaita kohtia.



## **Ensimmäisen kvartaalin tapaturmista esiin nostettavat trendit:**

- Yli 30 päivän sairauslomaan johtaneita tapaturmia 2/9.
- Vuodenajasta johtuva suuri liukastumisten määrä (5/9).
- Vain yksi palovamma.
- Haavoja ei raportoitu aiheutuneen lainkaan.
- Tapaturmataajuus alhainen vuoteen 2021 verrattuna. Edelliseen vuoteen nähden hyvin lievää nousua.