

Toisen kvartaalin tapaturmatilastointi

1.4.–30.6.2022

Toisen kvartaalin luvut

- Tapaturmailmoituksen on täyttänyt 22 yritystä 26:stä
- Alle 30 päivän sairauslomia annettu tapaturman johdosta 12 tapauksessa
- Yli 30 päivän sairauslomia annettu neljässä tapauksessa
- Yhteensä 16 aiheutunutta tapaturmaa
- Ilmoitetut tehdyt työtunnit kvartaalilla yhteensä **352 755**
 - vrt. 2021 työtunnit 345 167
 - vrt. 2020 työtunnit 350 438
- Toisen kvartaalin tapaturmataajuus: **42,56**
 - vrt. 2021 31,68
 - vrt. 2020 57,07
- Ensimmäisen ja toisen kvartaalin yhteistiedot:
 - 563 921 työtuntia, tapaturmataajuus 42,56
 - Vertaa v.2021 588 480 työtuntia, tapaturmataajuus 40,78

1. Työntekijä nosti painavaa huoparullaa ja selkä revähti. Oma työmaa. Työkyvyttömyys 3 pv.
2. Työntekijä horjahti tikkailta, jonka vuoksi olkapää venähti. Pääurakoitsijan työmaa. Työkyvyttömyys 5 pv.
3. Työntekijä levitti lekasoraa "liipparilla" ja selkä nyrjähti levittäessä. Pääurakoitsijan työmaa. Työkyvyttömyys 4 pv.
4. Työntekijä oli lastaamassa käsin pikipaaleja trukin piikeissä olevalle lavalle. Viimeistä paalia nostaessa, työntekijä kääntyi taakka käsissään ja nilkka vääntyi tai nyrjähti. Oma työmaa. Työkyvyttömyys 4 pv.
5. Työntekijä oli hitsaamassa huopaa ja horjahti oikealle jalalle ja nilkka vääntyi. Pääurakoitsijan työmaa. Työkyvyttömyys 10 pv.
6. Työntekijä oli leikkaamassa kaivokuppia, kun mattopuukko lipesi otteesta ja viilsi sormea. Pääurakoitsijan työmaa. Työkyvyttömyys 5 pv.
7. Työntekijä siirsi huoparullia lavalta toiselle käsivoimin. Oma työmaa. Työkyvyttömyys 2 pv.
8. Työkohde oli jyrkkyydeltään 1:2,5 oleva harjakatto. Olimme hitsaamassa pintakermejä. Asentaja rullasi pohjakermien päällä yläpäästä kiinni hitsattua pintakermiä alaräystäältä kohti harjaa. Keli oli kirkas, kuiva ja poutainen. Lämpötila n. + 4 astetta. Olosuhteet olivat hyvät ja työsuoritteessa ei ollut mitään normaalista poikkeavaa. Pintakermiä rullatessa asentajan vasen jalka luisti pohjakermessä olevan irrotushiekan päältä ja oikea jalka pääsi vääntymään polven kohdalta. Polvesta kuului rusaus. Polvi kipeytyi, mutta asentaja koki pystyvänsä vielä työskentelemään sillä varoen. Kahden tunnin päästä vastaavanlaisessa pintakermin rullaus vaiheessa tapahtui samanlainen vasemman jalan lipeäminen ja polven rusaus. Polvi kipeytyi niin, ettei sille enää kyennyt varaamaan painoa.

9. Sokkelin eritystyötä tehdessä rulla oli pystyasennossa, se kaatui osuen eristäjän jalkaan. Eristäjä ei reagoinut osumaan työpäivän aikana, mutta iltapäivällä oli huomannut, että jalkaan sattui ja huomasi siinä turvotusta.
10. Sahanpuru lensi työntekijän silmään suojalasien ympäri omalla hallilla.
11. Työntekijä löi polven kaiteeseen pääurakoitsijan työmaalla.
12. Työntekijä kompastui takaperin kävellessään katolla olleeseen huoparullaan ja otti kädellään vastaan. Nimetön venähti. Työkyvyttömyys 2 päivää (+viikonloppu). Pääurakoitsijan työmaa.

Yli 30 päivän sairauslomaan johtaneet tapaturmat:

1. Kermitysurakka. Työntekijä kantoi kuumaa pikeä kannussa ja kaatui. Piki roiskahti selkään, mikä paloi vakavasti. Työkyvyttömyys 45 päivää.
2. Työntekijä käveli katolla, jossa oli levynpaloja päällekkäin, päällimmäinen levynpala lähti jalan alta, ja työntekijä kaatui selälleen loukaten toisen jalkansa. Pääurakoitsijan työmaa.
3. Työntekijä oli täyttämässä bitumikattilaa bitumilla, kun bitumipaali lipsahti käsistä ja tipahti altaaseen, jolloin kuuma bitumi roiskahti päälle aiheuttaen palovamman. Pääurakoitsijan työmaa.
4. Talotikkaita käytettiin kulkuteinä katolle. Tikkaat irtosivat, ja asentaja putosi tikkaiden kanssa alas. Pääurakoitsijan työmaa.

Tapaturma, josta ei aiheutunut sairauslomaa:

1. Työntekijä löi itseään naulapyssyllä sormeen. Tapaturmasta ei aiheutunut sairauslomaa. Työnantajan varasto.



Toisen kvartaalin tapaturmista esiin nostettavat trendit:

Palovammojen vähäisyys vuodenajasta huolimatta.

- Vain 2/16 tapauksessa.

Viiltohaavoja aiheutui vain 1/16 tapauksessa

Putoamiset 2/16 tapauksessa

Venähdyksiä aiheutunut 9/16 tapauksessa

Läheltä piti tilanteita ei ilmoitettu.