


Kattoliitto ry

1964 **60** 2024

Parempien kattojen puolesta

Vuoden 2023 tapaturmatilastointi

Tapaturmataajuuden kehitys 2013-2023



AJANJAKSO 1.1. - 31.12.2023

- Ilmoituksen palautti Q1 **26**/Q2 **25**/Q3 **24**/Q4 **21** yritystä 37:sta
- Ilmoituksia tuli yhteensä **96 kpl**

- Ilmoitetut tehdyt työtunnit yhteensä **1 244 844 h**
 - vrt. v. 2022 1 298 836 | v. 2021 1 284 370

- Alle 30 päivän sairauslomaan johtaneita tapaturmia oli **59 kpl**
- Yli 30 päivän sairauslomaan johtaneita tapaturmia oli **5 kpl**
- Työtapaturmia yhteensä **64 kpl**

- Koko vuoden tapaturmataajuus **48,27**
 - vrt. 2022: 47,74 | 2021: 52,94

Alle 30 päivän sairauslomaan johtaneet tapaturmat Q1:

Työntekijä oli tekemässä katolla olevan pöntön seinänostoja. Piki poltti kädestä noin 2x2cm alueen.

Työntekijä siirsi bitumihuoparullaa liu'uttamalla sitä alustaa pitkin. Käsi lipesi, jonka seurauksena vain yksi sormista liu'utti rullaa alustalla. Paine yltyi liian kovaksi ja sormi antoi myöten.

Eristäjä avasi kermilavan pakkausmuovia ja nosti lavan vieressä olevaa praimer-astiaa. Nostaessa työntekijä liukastui ja kaatui praimer-astiaa vasten loukaten vasemman kyljen. Kylkiluu murtui.

Työntekijän tullessa alas portailta oikea jalka ei osunut askelmaan kunnolla. Nilkka taittui ja työntekijä kaatui vasemman säären päälle, osuen portaan terävään reunaan.

Eristäjä käveli katolla työkoneet kädessä ja liukastui katolla oleviin harjateräksiin. Liukastumisen seurauksena polvi osui betoniin ja eristäjä kaatui koko painollaan polven päälle. Polvi kipeytyi tapaturman seurauksena.

Tilaaaja oli suojannut ontelokenttää pressuilla lumisateen varalta. Viikonlopun aikana oli satanut lunta pressun päälle. Eristäjä oli mennyt kävelemään lumen peittäneen pressun päälle, eikä huomannut siinä ollutta kohoumaa. Hän liukastui, kaatui, sai lievän venähdyksen keskivartaloon ja jälkiä ihoon.

Peltiseppä oli asentamassa ensimmäisen kerroksen ikkunan täytelistaa n.100cm korkealta työtasolta. Tapaturma sattui, kun lista oli asennettu ja **asentaja astui pukilta maassa olevaan kuoppaan**. Polvi yliojentui ja sen seurauksena kipeytyi. ***

Alle 30 päivän sairauslomaan johtaneet tapaturmat Q2:

Bitumia roiskahti työntekijän kädelle anturan bitumoinnin aikana.

Huoltoeristäjä laskeutui alas talotikkaita, joiden alapuolella oli pensaita. Jalka lipesi ohi viimeisen askelman kohdalla, jolloin eristäjän selässä tuntui kipua. Tapauksen seurauksena lihasrevähdyks.

Huoltomies oli tekemässä peltikatolla huoltotyötä. Hän **kaatui/liukastui, kun astui kulkusillalta peltikatolle**, jota sade oli kastellut hieman aiemmin. Kaatumisen seurauksena olkapää venähti. ***

Pellin piikki teki haavan käteen, kahdeksan tikkiä.

Asentaja halkaisi tilaajan kaapparimallin halkaisusirkkelillä kiilapalaa lankusta. Lankku jäi sirkkeliin jumiin, ja sirkkeli nykäisi lankun arvaamattomasti takaisinpäin, jolloin kaksi sormeaa hipaisi sirkkelin terää. Terä oli säädetty oikealle korkeudelle lankun paksuuteen nähden. Peukalossa tikkejä vaatinut vamma. Keskisormeaa ei tarvinnut operoida.

Vesikatolla oltiin ottamassa vastaan neljän pullon kaasuhäkkiä. Häkkiä irrotettaessa nostoketjuista jalka tarrautui kaasupullossa kiinni olleeseen liinaan. Liinan takertuessa oikeaan jalkaan asentaja horjahti ja kaatui kyljelleen ottaen kaatumisen vastaan käsillä. Kaatumisen seurauksena vasemman käden ranne murtui, kun kädellä otettiin kaatumista vastaan kattopintaan kaaduttaessa.

Puukko lipesi ja teki haavan vasempaan käteen, kuusi tikkiä.



Alle 30 päivän sairauslomaan johtaneet tapaturmat Q3:

Työskenteli jyrkällä lappeella, jossa liikkui tikapuilla. Jalka lipsi puolalta ja tökkäsi alemmalle puolalle, matka n. 0,5 m. Loukkasi polven.

Asentaja leikkasi saksilavalta käsin sp-luukun aukkoa sisäkattoon. Olosuhteet olivat hyvät, työskenneltiin sisätiloissa. Saksilavan tasolla lankun pätkä, joka pyörähti jalan alla ja nilkka nyrjähti. (pääurakoitsijana kohteessa)

Jalka lipsi tikkaita noustessa.

Mattoveitsi lipsahti sormeen vesikaton terassilla raudoitustyön yhteydessä välikekiskoa leikatessa. Sää oli aurinkoinen ja kirkas. **Työssä käytetty mattoveistä.** Väärä työväline; oikea työväline kyseiseen työhön on käsisaha tai puukko. Käytössä oli normaalit työhanskat; työvaiheessa tulisi käyttää viiltosuojahanskoja. Etusormeen syvä viiltohaava. (aliurakoitsijana kohteessa) ***

Kaasupulloa oltiin siirtämässä pihatasolta pihakannelle. Eristäjä ei saanut hissiä käyttöönsä/hissi rikki? Eristäjä nappasi 33 kg kaasupullon olkapäälleen ja alkoi kantamaan pulloa rappusia pitkin pihakannelle. Kannon yhteydessä hiha osui kaasupullon venttiiliin, joka aukesi ja alkoi työntämään kylmää kaasua vasempaan ranteeseen. Pihakannelle päästyään eristäjä huomasi, että työpaidan hiha oli umpijäässä ja jäätynyt kiinni ranteen ihoon. Eristäjä alkoi lämmittää rannetta puhaltamalla lämmintä hengitysilmaa ranteeseen ja poistui työmaalta sosiaalitalaan, missä jatkoi ranteen ensihoitoa pitämällä rannetta juoksevan lämpimän veden alla. (aliurakoitsijana kohteessa)

Alle 30 päivän sairauslomaan johtaneet tapaturmat **Q3**:

Huoltoasentaja oli lyhentämässä kumia **mattoveitsellä**, jolloin uusi koukkuterä viilsi haavan kumia pitelevää kämmenselkään kohtaan missä ei ole viiltosuojasta. Oma työmaa. ***

Asentaja oli tekemässä sokkelieristystä. Kermin alaosaa hitsatessa ote irtosi, jolloin kermin helma osui seinään ja bitumia roiskui kasvoille. Suojalasit käytössä. Oma työmaa.

Eristäjälle **bitumiroiskeita kasvoille** bitumipataan lisätyn bitumin sekoittamisen yhteydessä. Sekoitustanko mahdollisesti märkä, mikä aiheutti roiskumista. Visiiri olisi ollut parempi vaihtoehto kuin suojalasit. Oma työmaa. ***

Eristelevyä irrottaessa käsi jäi seinän ja levy väliin ja käteen tuli haava. Pääurakoitsijan työmaa. Työkokemus 6 kk.

Liukastui profiilipellin päälle ja tuli luunmurtuma. Pääurakoitsijan työmaa. Työkokemus yli 10 vuotta.

Alle 30 päivän sairauslomaan johtaneet tapaturmat **Q3**:

Lastasi kaasupulloa autoon, kahva petti ja kaasupullo kaatui polven päälle ja jalka venähti. Tapatuma sattui omalla varastolla. Työkokemus 2,5 vuotta.

Anturamuotti purettu työmaalla eikä eristäjä huomannut törröttävää harjaterästä ja loukkasi oikeaa jalkaansa törmätessään rautaan. Pääurakoitsijan työmaa. Eristäjän työkokemus yli 10 vuotta.

Villalavojen siirtäminen pumppukärryillä rampin kautta. Kompastui rampin alapäässä ja pumppukärryt valui oikean jalan päälle. Oikeaan jalkaterään tuli pinnallinen vamma. Pääurakoitsijan työmaa. Työkokemus 1 vuosi.

Lattian suojapaperin asentamisen yhteydessä asentaja sai teippiä leikatessaan **viilloin sormeensa mattoveitsen** koukkuterästä. Käytössä ei ollut viiltosuojakäsineitä. Oma työmaa. ***



Alle 30 päivän sairauslomaan johtaneet tapaturmat Q4:

Viisi jalan liikkumiseen liittyvää tapaturmaa: liukastumisia, epätasainen maa. Suurin osa pääurakoitsijan työmaita. Työmaajärjestelyissä parannettavaa kulkuteiden suhteen.

Graniittinen reunakivi putosi työntekijän jalan päälle aiheuttaen isovarpaan murtumisen. Työntekijällä oli jalassaan turvakengät, jotka estivät pahemmat vauriot jalalle. Oma työmaa. Työntekijän kokemus alle 2v.

Putoaminen telineiltä n. 2 metrin korkeudelta. Oma työmaa, työntekijän kokemus 2 vuotta.

Katolta kiireellä poistuttaessa vepe-portaita pitkin, jäätävä sade oli liukastanut askelman, ja projektipäällikkö tuli portaita pitkin alas takamuksella liukuen, kädellä vauhtia kaiteesta kiinnipitämällä hidastaen. Alas tultaessa jalkojen ottaessa maahan hän pyörähti lyöden silmäkulmansa. Kylkiluita murtui.

Kohteessa jyrkkä puualustainen vesikatto. Tavara otettiin vastaan kurottajalla. Kermirullat oli kurottajan piikeissä ja katon jyrkkyyden vuoksi kermi piti purkaa piikeistä lappeelle. Pihan ahtauden vuoksi kurottaja ei saanut konetta kohtisuoraan kattoon nähden eli kurottajan piikit olivat vinossa kattoon nähden. Nostoasento kermien siirtoon oli tästä johtuen huono. Kermirullat sijoitettiin kahteen riviin. Alemmalle riville rullia siirrettäessä asentajalla jäi vasemman käden sormi ylemmän rullan ja siirrettävän rullan väliin. Seurauksena vasemman käden nimettömään sormeen tuli murtuma. (aliurakoitsijana kohteessa)

Alle 30 päivän sairauslomaan johtaneet tapaturmat Q4:

Tapahtumapaikka oli oman varaston piha. Työntekijä etsi pihalla olevasta puukasasta sopivaa koolinkia työmaalle vietäväksi. Ulkona oli pakkasta noin 7 astetta. Edellisenä päivänä oli satanut lunta jään päälle, piha-alueen lumityöt oli osittain tekemättä. Koolinkia etsittäessä työntekijä liukastui lumen alla olevaan jäähän ja nyrjäytti nilkkansa.

Kattoluukku nostessaan työntekijä horjahti ja selkä nyrjähti. Oma työmaa, alan työkokemus 5v.

2 tapausta vuoden aikana, molemmissa mattopuukolla tehtiin haava. Toisessa tapauksessa käteen ja toisessa tapauksessa jalkaan.

Työntekijä oli avaamassa pakettiauton takaovea, liukastui ja kaatui oikealle kyljelle. Oman varastohallin piha-alue, alan työkokemus yli 15v.

Työntekijä leikkasi mattopuukolla levyä kaivon ympäriltä. Mattopuukko lipesi ja osui vasemman käden etusormeen. Kädessä oli viiltosuojahanskat. Pääurakoitsijan työmaa, työkokemusta n. 2 vuotta

Työntekijä oli katolla purkamassa peltikattoa ja laittamassa peltisoiroa roskeen. Peltisoiro jäi kiinni hanskaan ja viilsi oikean käden peukalon ja etusormen väliin haavan. Viiltosuojahanskat oli kädessä. Pääurakoitsijan työmaa. Työkokemus yli 10 vuotta.

Liukastumisia/kompastumisia 3 kpl

Yli 30 päivän sairauslomaan johtaneet Tapaturmat vuonna 2023: 5 kpl

Eistäjä otti kermirullan sokkelityömaalla, käveli sen kanssa ja **liukastui taittaen nilkkansa**. Lunta satoi tapaturmaa edeltävänä päivänä ja lumen alle oli jäänyt liukkaita kohtia. Pääurakoitsijan työmaa. Kokenut eristäjä.

Alumiinitelineitä siirrettäessä työntekijä liukastui lumen alla olleeseen finnfoam-eristeen palaseen, polvi vääntyi ja sääriluun yläosa murtui. Pääurakoitsijan työmaa, työkokemus 2,5 v.

Huovan purkutyössä leikattua huopakaistaa pois nykäistessä oikea kyynärpää revähti. Pääurakoitsijan työmaa, työkokemus yli 20 v.

Työntekijä tuli ulos työmaakopista ja kompastui terassin tukilautaan. Jalkapöytä murtui. Pitkä työkokemus.

Työntekijä lähti yhtiön omalla varastolla ulos noutamaan työkaluja ja kompastui.

- Paljon liukastumisia talvikuukausina, aiheuttavat nyrjähdyksiä ja murtumia
- Talvikuukausina ei palovammoja, suojaudutaan vaatteilla ja varustein
- Paljon kompastumisia
- Toistuvaa: **väärä työväline väärässä paikassa => oikean työvälineen merkitys! Malttia työtilanteissa ja välineen valinnassa, suojavaarusteiden merkitys.**
- Pääosin lyhyempiä sairauslomia (56/61)
- Tapaturmataajuus on noussut hieman (47,74 -> 48,27) vuodesta 2022, pysynyt kuitenkin alempana kuin vuonna 2021(52,94)